

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Edité le : 13/03/2024

Rapport d'analyse Page 1 / 2

Rapport partiel

ARCHE AGGLO

3 RUE DES CONDAMINES
BP 103
07300 MAUVES

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE24-33984	Analyse demandée par :	ARS Rhône Alpes - DT de l'ARDECHE
Identification échantillon :	LSE2403-46824	N° Prélèvement :	00198488
Doc Adm Client :	40240042	Code PSV :	000002717
N° Analyse :	00199209	Motif du prélèvement :	S1
Nature:	Eau de distribution		
Point de Surveillance :	EHPAD ROCHE DE FRANCE		
Localisation exacte :	ROBINET CUISINE		
Dept et commune :	07 TOURNON-SUR-RHONE		
UGE :	0159 - ARCHE AGGLO REGIE		
Type d'eau :	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE		
Type de visite :	AUD Type Analyse : B3		
Nom de l'exploitant :	ARCHE AGGLO 3 RUE DES CONDAMINES 07300 MAUVES		
Nom de l'installation :	TOURNON UDI VILLE	Type : UDI	Code : 000694
Prélèvement :	Prélevé le 11/03/2024 à 13h43 Réception au laboratoire le 11/03/2024 Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / OSTERNAUD Lydie - LSEHL Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine Flaconnage CARSO-LSEHL		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 11/03/2024

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité
Mesures sur le terrain							
Couleur de l'eau	07B3*	0	-	Analyse qualitative			
Température de l'eau	07B3*	13.5	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0	25 #
pH sur le terrain	07B3*	6.9	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	1.0	6.5 9 #
Conductivité brute à 25°C sur le terrain	07B3*	308	µS/cm	Méthode à la sonde	NF EN 27888	10	200 1100 #

.../...

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	
Chlore libre sur le terrain	07B3*	0.15	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03			#
Chlore total sur le terrain	07B3*	0.20	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03			#
Analyses microbiologiques									
Bactéries coliformes		<1	NPP/100 ml	Kit rapide Colilert -18	NF EN ISO 9308-2	1		0	#
Entérocoques		<1	NPP/100 ml	Kit rapide Enterolert DW	IDX 33/03-10/13	1	0		#
Escherichia coli		<1	NPP/100 ml	Kit rapide Colilert -18	NF EN ISO 9308-2	1	0		#
Caractéristiques organoleptiques									
Aspect de l'eau	07B3*	0	-	Analyse qualitative					
Couleur apparente (eau brute)	07B3*	< 5	mg/l Pt	Compareurs	NF EN ISO 7887	5		15	#
Couleur vraie (eau filtrée)	07B3*	< 5	mg/l Pt	Compareurs	NF EN ISO 7887	5			#
Turbidité	07B3*	< 0.10	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1	0.10			2 #

07B3*

ANALYSE (B3) RECONTROLE (ARS07-2021)

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.